ПООО "Техмаш"

231300, Республика Беларусь,

г. Лида, пер. Фурманова, 16

Тел/факс +375 15 611 584

Ген. директор +375 15 611 580

Коммерческий отдел +375 15 611 581

+375 15 611 582 +375 293 15 20 62


http://www.tehmash.by


info@tehmash.by E-mail:

КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ КПМ-6

(универсальный)

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ








КПМ-6 Общий вид


ВНИМАНИЕ: Каталог содержит справочную информацию. В связи с постоянными работами по усовершенствованию конструкции и технологии изготовления культиваторов возможны некоторые расхождения между каталогом и поставляемыми культиваторами, не влияющие на условия его эксплуатации.


	КПМ-6 Общий вид				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во		
1	АЧН 00.010	Кронштейн	2		
2	КПМ-6 01.000 А	Рама	1		
3	КПМ-6 02.000	Крыло	1		
4	КПМ-6 02.000-01	Крыло	1		
5	КПМ-6 07.000	Гидросистема	1		
6	КПМ-8 04.000 А	Сница	1		
7	КПМ-24 00.150	Трос страховочный	1		
8	КПМ-12 00.140 С	Кронштейн со стойкой	2		
9	КПМ-12 00.180 С	Следорыхлитель левый	1		
10	КПМ-12 00.180 С-01	Следорыхлитель правый	1		
11	КШЗ 00.010	Опора	1		
12	КШЗ 00.050	Стойка с лапой	33		
13	КШЗ 03.000	Колесо опорное	1		
14	КШЗ 03.000-01	Колесо опорное	1		
15	КШЗ 05.000 Б	Ловитель	1		
16	АЧН 00.001	Диск	4		
17	КП 00.002-02	Ось	2		
18	КП 05.002	Палец	1		
19	КПМ 00.603	Ось	4		
20	КПМ 00.611	Ось	2		
21	КПМ 00.614	Ось	2		
22	КПМ 00.615	Ось	2		
23	Болт М20х180	ГОСТ 7798	12		
24	Гайка М20	ГОСТ 5915	24		
25	Ц 80/40х400 (700)	Гидроцилиндр	2		
26	Ц 100/40х200 (515)	Гидроцилиндр	2		
27		Комплект фонарей с	1		
		проводами			
28	КПМ-4 00.440-01	Упор транспортный	2		




















КПМ-12 00.140 С Кронштейн со стойкой				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	
1103.	Обозначение	Паименование	на узел	
1	КПМ-12 00.150	Кронштейн стойки	1	
2	КПМ-12 00.160 С	Вставка стойки	1	
3	КШЗ 00.050	Стойка с лапой	1	
4	КОУ 01.601	Хомут	2	
5	Болт М12х35	ГОСТ 7798	4	
6	Гайка М12	DIN 985	4	
7	Гайка М16	ГОСТ 5915	8	
8	Шайба 12	ГОСТ 11371	4	
9	Шайба 12	ГОСТ 6402	4	




КПМ-12 00.180 С Следорыхлитель левый			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1105.	Ооозначение	Паименование	на узел
1	КПМ-12 00.130 С	Кронштейн со стойкой	1
2	КПМ-12 00.130 C-01	Кронштейн со стойкой	1
3	КПМ-12 00.170	Раскос следорыхлителя	1
4	КПМ-12 00.618	Хомут	2
5	Гайка М20	ГОСТ 5915	4
6	Шайба 20.65Г	ГОСТ 6402	4




	КПМ-12 00.180 С-01 Следорыхлитель правый				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на		
1103.	Ооозначение	Паименование	узел		
1	КПМ-12 00.130 С	Кронштейн со стойкой	1		
2	КПМ-12 00.130 С-01	Кронштейн со стойкой	1		
3	КПМ-12 00.170	Раскос следорыхлителя	1		
4	КПМ-12 00.618	Хомут	2		
5	Гайка M20	ГОСТ 5915	4		
6	Шайба 20.65Г	ГОСТ 6402	4		





КПМ-12 00.130 С Кронштейн со стойкой				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	
1105.	Обозначение	Паименование	на узел	
1	КПМ-12 00.150	Кронштейн стойки	1	
2	КПМ-12 00.160 С	Вставка стойки	1	
3	КШЗ 00.050 А	Стойка с лапой	1	
4	КОУ 01.601	Хомут	2	
5	Болт М12х35	ГОСТ 7798	4	
6	Гайка М12	DIN 985	4	
7	Гайка М16	ГОСТ 5915	8	
8	Шайба 12	ГОСТ 11371	4	
9	Шайба 12	ГОСТ 6402	4	




КПМ-12 00.130 С-01 Кронштейн со стойкой				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	
1105.	O O O O SITU TO TIME	Панменование	на узел	
1	КПМ-12 00.150	Кронштейн стойки	1	
2	КПМ-12 00.160 С	Вставка стойки	1	
3	КШЗ 00.050 А	Стойка с лапой	1	
4	КОУ 01.601	Хомут	2	
5	Болт M12x35	ГОСТ 7798	4	
6	Гайка М12	DIN 985	4	
7	Гайка М16	ГОСТ 5915	8	
8	Шайба 12	ГОСТ 11371	4	
9	Шайба 12	ГОСТ 6402	4	














КШЗ 00.050 Стойка с лапой				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на	
		-	узел	
1	АПТ 41.401 В	Прижим	1	
2	КШЗ 00.449 В	Шайба	2	
3	КПМ 00.452	Лапа стрельчатая	1	
4	КШЗ 00.454	Стойка 45х12	1	
5	Болт М10х45	ГОСТ 7786	2	
6	Болт М12х90	ГОСТ 7798	1	
7	Гайка М10	ГОСТ 5915	2	
8	Гайка М12	ГОСТ 5915	2	
9	Шайба 10.65Г	ГОСТ 6402	2	
10	300821	Подпружинник 45х10	1	




КШЗ 00.050 А Стойка с лапой				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на	
1	АПТ 41.401 В	Прижим	узел 1	
2	КШЗ 00.449 В	Шайба	2	
3	КШЗ 00.451	Лапа рыхлительная	1	
4	КШЗ 00.454	Стойка 45х12	1	
5	Болт М10х45	ГОСТ 7786	1	
6	Болт М12х90	ГОСТ 7798	1	
7	Гайка M10	ГОСТ 5915	1	
8	Гайка M12	ГОСТ 5915	2	
9	Шайба 10.65Г	ГОСТ 6402	1	
10	300821	Подпружинник 45х10	1	



	КШЗ 03.000 Колесо опорное левое				
	КШЗ 03.000-01	Колесо опорное правое			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел		
1	H 130.04.020	Сальник	1		
2	H 130.05.030	Гайка со штифтом	1		
3	КПМ-12 00.120	Ось	1		
4	КП 00.002-05	Ось	1		
5	КШЗ 00.604	Гайка	6		
6	H 130.02.603-01	Болт	6		
7	H 130.05.001	Прокладка	1		
8	H 130.05.202	Ступица	1		
9	H 130.05.402	Шайба	1		
10	H 130.05.403	Крышка	1		
11	H 130.05.605	Гайка	1		
12	Болт М6х16	ГОСТ 7798	4		
13	Подшипник 7509А	ГОСТ 27365	1		
14	Подшипник 7511А	ГОСТ 27365	1		
15	Масленка 1.2	ГОСТ 19853	2		
16	Шайба 6.65Г	ГОСТ 6402	4		
17	Шайба 24	ГОСТ 11371	1		
18	Шайба 40	ГОСТ 11371	1		
19	Шплинт 5х40	ГОСТ 397	1		
20	Шплинт 6,3х55	ГОСТ 397	1		
21	Шина 8.25-15	ГОСТ 8430	1		
22	Диск 6.5-15		1		
23	КШЗ 03.010	Кронштейн (левый)	1		
43	КШЗ 03.010-01	Кронштейн (правый)	1		



КШЗ 05.000 Б Ловитель в сборе				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел	
1	КШ 54.000	Фиксатор	2	
2	КШЗ 05.010	Ось	1	
3	КШЗ 05.050 Б	Корпус ловителя	1	
4	КШ 06.606	Гайка	1	
5	КШЗ 05.606 А	Болт навески	1	
6	Шайба 20	ΓΟCT 11371	2	
7	Шайба 27	ΓΟCT 11371	1	
8	Шплинт 5x40	ГОСТ 397	2	
9	Шплинт 5х63	ГОСТ 397	1	
_				



КПМ-6 07.000 Гидросистема				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел	
1	ΓTM 02.010-600	РВД 600 мм	4	
2	ΓTM 02.010-2100	РВД 2100 мм	2	
3	ΓTM 02.010-4500	РВД 4500 мм	2	
4	ΓTM 02.020-600	РВД 600 мм	2	
5	ΓTM 02.020-1100	РВД 1100 мм	2	
6	КПМ-6 07.010	Маслопровод передний	2	
7	КПМ-6 07.020	Маслопровод задний	2	
8	ГВ 06.601	Шайба	8	
9	КПМ-12 00.412	Прижим гидравлики	9	
10	ΓTM 01.601	Штуцер	4	
11	ΓTM 01.602	Штуцер-замедлитель	4	
12	Болт М10х16	ΓΟCT 7798	9	
13	Шайба 10.65Г	ГОСТ 6402	9	
14	M16x1,5	Муфта (папа)	2	