



### Схема расположения рабочих органов КСКП-4

- 1. Стойка с лопой 330 - 17 шт
- 2. Комплект из 2-х секций борона 2020 - 2 шт
- 3. Прикатка роторная 6-ти дисковая - 2 шт




# Схема расположения рабочих органов КСКП-6

- 1. Стойка с лапой 330 - 25шт
- 2. Комплект из 2-х секций борона 940 - 2 шт
- 3. Комплект из 2-х секций борона 2020 - 2 шт
- 4. Прикатка роторная 3-х дисковая - 2 шт
- 5. Прикатка роторная 6-ти дисковая - 2 шт




# Схема расположения рабочих органов КСКП-8

- 1. Стойка с лапой 330 - 33 шт
- 2. Комплект из 2-х секций борны 2020 - 4 шт
- 3. Прикатка роторная 6-ти дисковая - 4 шт



### Схема расположения рабочих органов КСКП-10

- 1. Стойка с лопой 330 - 41 шт
- 2. Комплект из 2-х секций борона 1300 - 4 шт
- 3. Комплект из 2-х секций борона 2020 - 2 шт
- 4. Прикатка роторная 4-х дисковая - 4 шт
- 5. Прикатка роторная 6-ти дисковая - 2 шт



## Схема расположения рабочих органов КСКП-12

- 1. Стойка с лапой 330 - 49шт
- 2. Комплект из 2-х секций борны 940 - 2 шт
- 3. Комплект из 2-х секций борны 1300 - 4 шт
- 4. Комплект из 2-х секций борны 2020 - 2 шт
- 5. Прикатка роторная 3-х дисковая - 2 шт
- 6. Прикатка роторная 4-х дисковая - 4 шт
- 7. Прикатка роторная 6-ти дисковая - 2 шт

